



## Компонента (драйвер) для интеграции данных с 1С: NevaScales\_1.0.4

1. В справочнике драйверов подключаемого оборудования нажимаем «Добавить новый драйвер из файла» и выбираем полученный архив: *NevaScales\_1.0.4.zip*



2. Затем при добавлении электронных весов появится новый вариант драйвера, действуйте по пунктам 1-4.



3. Далее форма настройки самих весов, там только указываем COM-порт:

