

Серия мобильных компьютеров ScanPal

EDA50K-0

Краткое руководство по эксплуатации

EDA50K-1



EDA50K-SC-QS Ред. С

17/08

Вскройте упаковку

Убедитесь, что комплект поставки содержит следующие компоненты:

- мобильный компьютер ScanPal;
- аккумулятор (литий-ионный, 3,8 В);
- сетевой адаптер для зарядки аккумулятора мощностью 10 Вт;
- съемная вилка сетевого адаптера;
- кабель питания (USB);
- краткое руководство по эксплуатации.

Примечания

Если были заказаны дополнительные принадлежности, убедитесь, что они включены в комплект поставки. Не выбрасывайте оригинальную упаковку мобильного компьютера ScanPal – она может потребоваться в случае возврата изделия для ремонта.


Предупреждение

Изготовитель не несет ответственности за любые последствия, связанные с несоблюдением пользователем рекомендаций, изложенных в руководстве по эксплуатации, или ненадлежащим использованием данного устройства.


Операционная система данного изделия поддерживает официальные обновления. В случае применения пользователем стороннего содержимого ПЗУ или внесения каких-либо изменений в операционную систему, например, путем получения полного доступа к файловой системе, работа устройства может быть нестабильной. В этом случае изготовитель не несет никакой ответственности за возможные последствия, и не будет предоставлять поддержку пользователю.

Мобильный компьютер EDA50K-0/EDA50K-1 относится к серии ScanPal™

Передняя панель



Задняя панель





Вид слева

Вид справа

Ⓐ Кнопка сканирования


Ⓑ Увеличение громкости

Ⓒ Уменьшение громкости



Кнопка сканирования Ⓐ

Вид снизу



Установка аккумулятора

Использование аккумулятора ненадлежащего типа может привести к взрыву. Убедитесь, что используемый аккумулятор соответствует местным техническим регламентам. По окончании срока службы по возможности сдайте аккумулятор в утилизацию. Не выбрасывайте его с бытовыми отходами. Обратите внимание, что при установке аккумулятора мобильное устройство и аккумулятор должны быть сухими. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за соединения влажных компонентов.



ScanPal™ поставляется с аккумулятором в отдельной упаковке. Ниже приведены указания по установке аккумулятора.

1. Нажмите кнопку фиксации защёлки крышки аккумулятора, сдвиньте вправо защелку на крышке аккумулятора, чтобы освободить ее.
2. Откройте крышку аккумулятора в направлении от защелки.
3. Установите аккумулятор: сначала вставьте сторону с контактами, затем весь аккумулятор, чтобы установить соединение устройства с аккумулятором.
4. Закройте крышку аккумулятора (сначала вставьте часть крышки с противоположной от контактов стороны, затем закройте крышку аккумулятора).
5. Сдвиньте защёлку фиксации аккумулятора влево.


Примечание

Этапы установки проиллюстрированы на следующей странице.


- 1** Нажмите на крышку аккумулятора, затем сдвиньте защёлку фиксации вправо, чтобы освободить крышку



3





4



- 5** Нажмите на крышку аккумулятора, затем сдвиньте защёлку фиксации влево, чтобы закрыть крышку аккумулятора.


Нажмите



Зарядка/синхронизация

Синхронизация

1. Откройте заглушку USB-разъема в нижней части мобильного компьютера ScanPal™.
2. Подсоедините ScanPal™ к компьютеру с помощью USB-кабеля.




Зарядка/синхронизация

Зарядка

1. Откройте заглушку USB-разъема в нижней части мобильного компьютера ScanPal™.
2. Подсоедините ScanPal™ к сетевому адаптеру с помощью USB-кабеля.
3. Убедитесь, что на сетевом адаптере установлена съемная штепсельная вилка.
4. Вставьте сетевой адаптер в розетку — ScanPal™ начнет заряжаться.

В зависимости от модели аккумулятора ScanPal™ перед использованием следует заряжать в течение не менее 4 часов.



Примечания

Рекомендуется использовать периферийные устройства, аккумуляторы, USB-кабели для зарядки и адаптеры питания, произведенные Honeywell.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные использованием периферийных устройств, аккумуляторов, USB-кабелей для зарядки и адаптеров питания других производителей.

Спящий режим/выход из спящего режима

Спящий режим/выход из спящего режима

1. Для включения спящего режима нажмите и отпустите кнопку питания (не более 2 секунд).
2. Для вывода устройства из спящего режима нажмите и отпустите кнопку питания (не более 2 секунд).

Перезагрузка устройства

При возникновении системной ошибки следует перезагрузить устройство EDA50-K. Для этого нажмите кнопку питания и удерживайте ее нажатой в течение примерно 13 секунд, после чего отпустите кнопку питания.


Индикатор питания EDA50-K

Ниже приведено описание состояний индикатора питания в различных режимах.

Зарядка не выполняется	
Не горит	Нормальный уровень заряда аккумулятора
Мигающий оранжевый	Низкий уровень заряда аккумулятора
Во время зарядки	
Непрерывный зеленый	Зарядка завершена
Мигающий зеленый	Выполняется зарядка, уровень заряда почти полный
Оранжевый	Выполняется зарядка, низкий уровень заряда аккумулятора
Мигающий красный	Аккумулятор неисправен


Установка карты памяти

1. Выключите устройство.
2. Нажмите кнопку фиксации защёлки крышки аккумулятора, сдвиньте вправо защелку на крышке аккумулятора, чтобы открыть ее.
3. Приподнимите крышку аккумулятора сначала со стороны фиксатора, затем откройте крышку полностью.
4. Извлеките аккумулятор (сначала сторону, противоположную контактам, затем вытяните весь аккумулятор).
5. Поднимите крышку гнезда карты памяти Micro TF.
6. Вставьте карту памяти Micro TF в гнездо.
7. Вставьте аккумулятор (сначала вставьте сторону с контактами, затем весь аккумулятор, чтобы установить соединение устройства с аккумулятором).
8. Закройте крышку аккумулятора.
9. Сдвиньте защёлку фиксации аккумулятора влево, чтобы закрыть крышку.
10. Включите устройство.



Установка SIM-карты (только для модели EDA50K-1)


1. Выключите устройство.
2. Нажмите кнопку фиксации крышки аккумулятора, сдвиньте вправо защелку на крышке аккумулятора, чтобы открыть ее.
3. Приподнимите крышку аккумулятора сначала со стороны фиксатора, затем откройте крышку полностью.
4. Извлеките аккумулятор (сначала сторону, противоположную контактам, затем вытяните весь аккумулятор).
5. Откройте крышку гнезда SIM-карты стандарта Micro SIM.
6. Вставьте SIM-карту стандарта Micro SIM в гнездо.
7. Вставьте аккумулятор (сначала вставьте сторону с контактами, затем весь аккумулятор, чтобы установить соединение устройства с аккумулятором).
8. Закройте крышку аккумулятора.
9. Сдвиньте защёлку фиксации аккумулятора влево, чтобы закрыть крышку.
10. Включите устройство.



Применение модуля сканирования

Наведите луч целеуказателя на штрихкод, при необходимости измените угол падения луча целеуказателя на штрихкод для получения наилучшего результата. Рекомендуемое расстояние между мобильным компьютером и штрихкодом составляет 10-25 см.

1. Нажмите значок демонстрационного приложения на экране устройства и выберите программу стационарного сканирования.
2. Нажмите кнопку сканирования на экране или расположенную на устройстве физическую кнопку сканирования.
3. Наведите мобильный компьютер (модели EDA50-K) на штрихкод.
4. Выберите направление луча целеуказателя: для получения лучшего результата не следует располагать мобильный компьютер под углом по отношению к штрихкоду. Производя сканирование, медленно перемещайте луч целеуказателя по штрихкоду.
5. После успешного считывания штрихкода мобильный компьютер подаст сигнал о том, что устройство получило закодированную в штрихкоде информацию.




Луч целеуказателя

При приближении мобильного компьютера к штрихкоду луч целеуказателя становится тоньше, а при удалении от штрихкода — толще.

Чем меньше штрихкод, тем ближе следует поднести к нему устройство.
Чем больше штрихкод, тем дальше нужно отвести от него устройство.

Положение луча при сканировании двухмерных изображений



Техническая поддержка

Информация о технической поддержке, послепродажном обслуживании и ремонте размещена по адресу www.honeywellaidc.com.

Документация пользователя

Для получения версии этого документа на нужном языке посетите веб-сайт www.honeywellaidc.com.

Патенты

Информация о патентах размещена на веб-сайте www.honeywellaidc.com/patents.

Гарантия

Информация о гарантии на устройство размещена на веб-сайте www.honeywellaidc.com/warranty_information

Отказ от ответственности

Корпорация Honeywell International оставляет за собой право изменять технические характеристики и другие сведения, содержащиеся в настоящем документе, без предварительного уведомления. Чтобы узнать, не внесены ли в настоящий документ какие-либо изменения, перед каждым его использованием следует проверять наличие обновлений путем обращения в корпорацию Honeywell International. Настоящий документ не содержит каких-либо обязательств со стороны корпорации Honeywell International.

Корпорация Honeywell International не несет ответственности за прямые или косвенные убытки по причине любых технических неточностей, ошибок редактирования или недочетов в настоящем документе.

Настоящий документ содержит информацию, являющуюся интеллектуальной собственностью и защищенную законами об охране авторских прав. Все права защищены.

Запрещено тиражирование, копирование или перевод любой части настоящего документа на другие языки без предварительного письменного разрешения корпорации Honeywell International.

Honeywell